



# Évaluation des logiciels DPE Rapport d'évaluation



**Date du rapport d'évaluation : 14 septembre 2009**

## DEMANDEUR

**Raison sociale :** B.B.S. SLAMA

**Adresse :** 12, rue Colbert – BP382 - 63010 CLERMONT-FD Cedex 1

**Téléphone :** 04 73 34 96 60

**Fax :** 04 73 34 10 04

**Courriel :** contact@bbs-slama.com

## IDENTIFICATION DU LOGICIEL ÉVALUÉ

**Référence commerciale :** DiagDPE

**Numéro de version :** 1.3

### Description du logiciel :

Logiciel dédié DPE – Poste de travail sous Windows (98, Xp, Vista)

Capacité requise pour l'installation sur le disque dur : 100 Mo, mémoire RAM 256 Mo, résolution d'écran 1024 x 768.

### Modules évalués :

- Module « DPE Ventes »
- Module « DPE Locations »
- Module « DPE Bâtiments Publics »

## ÉVALUATION

**Date de réception du dossier d'évaluation** : 08/08/09

### Contenu du dossier d'évaluation

- Le logiciel sous forme de cédérom
- Le manuel d'utilisation
- Les cas de recevabilités

**Date de l'évaluation** : 26/08/09

### Évaluations effectuées :

1. Respect des méthodologies DPE
2. Respect des formats de DPE
3. Sensibilités aux paramètres

### Remarque(s) sur le déroulement de l'évaluation :

L'éditeur BBS Slama a été contacté par téléphone le 01/09/09 pour quelques vérifications.

### Synthèse des non-conformités à corriger :

**Avis concernant l'évaluation** : (rayer la mention inutile)

**FAVORABLE**

~~SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS~~

~~NON FAVORABLE~~

## 1. Respect des méthodologies de DPE

Aucune non conformité par rapport aux textes réglementaires n'a été détectée.

### **VENTE**

Cas	Ind/Coll	A.C.	3CL		Factures	
Maisons individuelles		Avant 1948	6.1	<input checked="" type="checkbox"/>	6.2	<input checked="" type="checkbox"/>
		Après 1948	6.1	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	<input checked="" type="checkbox"/>
Appartements	Collectif		NON	<input checked="" type="checkbox"/>	6.2	<input checked="" type="checkbox"/>
	Individuel	Avant 1948	6.1	<input checked="" type="checkbox"/>	6.2	<input checked="" type="checkbox"/>
		Après 1948	6.1	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	<input checked="" type="checkbox"/>
Immeubles		Avant 1948	6.1	<input checked="" type="checkbox"/>	6.2	<input checked="" type="checkbox"/>
		Après 1948	6.1	<input checked="" type="checkbox"/>	6.2	<input checked="" type="checkbox"/>
Tertiaires	Collectif		NON	<input checked="" type="checkbox"/>	6.3	<input checked="" type="checkbox"/>
	Individuel		NON	<input checked="" type="checkbox"/>	6.3	<input checked="" type="checkbox"/>
	Entier		NON	<input checked="" type="checkbox"/>	6.3	<input checked="" type="checkbox"/>

### **LOCATION**

Cas	Ind/Coll	A.C.	Occupation	3CL		Factures	
Maisons individuelles		Avant 1948	Permanente	NON	<input checked="" type="checkbox"/>	6.B	<input checked="" type="checkbox"/>
			Saisonnnière	NON	<input checked="" type="checkbox"/>	6.C	<input checked="" type="checkbox"/>
		Après 1948	Permanente	6.A	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	<input checked="" type="checkbox"/>
			Saisonnnière	6.C	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	<input checked="" type="checkbox"/>
Appartements	Collectif		Permanente	NON	<input checked="" type="checkbox"/>	6.B	<input checked="" type="checkbox"/>
	Individuel	Avant 1948	Permanente	6.A	<input checked="" type="checkbox"/>	6.B	<input checked="" type="checkbox"/>
		Après 1948	Permanente	6.A	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	<input checked="" type="checkbox"/>
Immeubles		Avant 1948	Permanente	NON	<input checked="" type="checkbox"/>	6.B	<input checked="" type="checkbox"/>
		Après 1948	Permanente	6.A	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	<input checked="" type="checkbox"/>

### **BATIMENT PUBLIC**

Cas	Relevé par usage		Relevé par énergie	
Bureau, Administration ou Enseignement	6.1.public	<input checked="" type="checkbox"/>	6.1.bis.public	<input checked="" type="checkbox"/>
Occupation continue (Hopitiaux,...)	6.2.public	<input checked="" type="checkbox"/>	6.2.bis.public	<input checked="" type="checkbox"/>
Autres (Théâtre, Salle de sport,...)	6.3.public	<input checked="" type="checkbox"/>	6.3.bis.public	<input checked="" type="checkbox"/>

## 2. Respect des formats de DPE

**Aucune non-conformité par rapport aux textes réglementaires n'a été détectée.**

### 3. Sensibilités aux paramètres

Nb de sensibilités testées : 57

Nb d'erreurs recensées : 0

Pourcentage de réussite : 100%

#### Prise en compte de systèmes particuliers :

	Prise en compte par le logiciel	Validation des sensibilités	Commentaires
Puits Canadien	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	OK
Eolien	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	OK
Cogénération	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	OK
Capteurs photovoltaïques	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	OK

#### Abréviations présentes dans le rapport d'évaluation :

**Ind / Coll** : Dispositif du système de chauffage, et uniquement de chauffage, de type individuel ou collectif lorsque le bâtiment est en copropriété. Pour les bâtiments tertiaires, « entier » signifie que le mode de chauffage n'influence pas sur la méthode de calcul.

**A.C.** : Année de Construction du bâtiment (Avant 1948 – Après 1948)

**APP** : Type de logement -> Appartement

**MI** : Type de logement -> Maison Individuelle

**IC** : Type de logement -> Immeuble Collectif